



## **Dostępność architektoniczna Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55**

2023-05-15

**Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 (zwany dalej Domem) mieści się w kilku budynkach, na ogrodzonym terenie, z wewnętrznymi podwórkami, dojazdami i chodnikami do budynków bez barier architektonicznych. Główne wejście na teren Domu przez bramkę z wideodomofonem i bramę wjazdową przy ul. Krakowskiej 53, obsługiwane całodobowo przez portiernię. Pozostałe bramy wjazdowe na teren mają charakter pomocniczy i służą pracownikom, dostawcom, służbom ratowniczym i technicznym.**

1. Administracja DPS mieści się w budynku parterowym przy ul. Krakowskiej 55.
2. Budynek kuchni z jadalnią dla mieszkańców i użytkową piwnicą (zaplecze pomocnicze) z 2-oma kondygnacjami nadziemnymi i częściowo użytkowym poddaszem. Wejście główne z podwórka na poziom parteru z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe wejścia mają charakter pomocniczy (pracownicy, dostawcy, służby techniczne). Wewnątrz budynku klatka schodowa z windą osobową umożliwiającą komunikację z parteru na wyższe kondygnacje budynku.
3. Budynek mieszkalny Zespołu Opiekuńczo Terapeutycznego nr 1 przy ul. A. Chmielowskiego 6 to budynek z użytkową piwnicą i 5-cioma kondygnacjami nadziemnymi. Wejście główne do budynku z podwórka na poziom parteru z zewnętrzną platformą dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku klatka schodowa z windą osobową umożliwiającą komunikację z każdą kondygnacją budynku. Pozostałe wejścia mają charakter pomocniczy (pracownicy, służby ratownicze i techniczne).
4. Budynek mieszkalny Zespołu Opiekuńczo Terapeutycznego nr 2 przy ul. Krakowskiej 53 to budynek z użytkową piwnicą (zaplecze techniczne i pomocnicze) i z 4-ema kondygnacjami nadziemnymi. Wejścia do budynku na poziom parteru bezpośrednio z poziomu podwórka lub z wykorzystaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie. Wewnątrz budynku klatka schodowa i winda osobowa umożliwiająca komunikację z każdą kondygnacją budynku. W budynku mieści się obsługiwana przez całą dobę portiernia, z wejściem z poziomu podwórka.
5. Budynek mieszkalny Zespołu Opiekuńczo Terapeutycznego nr 3 przy ul. Krakowskiej 45 front to budynek częściowo podpiwniczony (zaplecze techniczne i pomocnicze) z 3-ema kondygnacjami nadziemnymi i częściowo użytkowym poddaszem. Wejście do budynku na poziom parteru bezpośrednio z poziomu podwórka. Wewnątrz budynku klatka schodowa z windą osobową umożliwiającą komunikację z parteru na wyższe kondygnacje budynku. Dodatkowe wejście ma charakter pomocniczy (pracownicy, służby ratownicze i techniczne).
6. Budynek mieszkalny Zespołu Opiekuńczo Terapeutycznego nr 4 przy ul. Krakowskiej 45 oficyna to budynek z użytkową piwnicą (zaplecze techniczne) i z 4-ema kondygnacjami nadziemnymi. Wejście główne do budynku na poziom parteru przez główne wejście do budynku kuchni z pochylnią dla osób



niepełnosprawnych. Komunikacja klatką schodową budynku kuchni z windą osobową umożliwiającą wjazd z parteru na wyższe kondygnacje budynku. Pozostałe wejścia mają charakter pomocniczy (pracownicy, służby ratownicze i techniczne).

W każdym budynku mieszkalnym szerokość drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych / na wózkach inwalidzkich. W budynkach znajdują się łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych/ na wózkach inwalidzkich. Windy osobowe wyposażone w system głośnomówiący, z przyciskami mającymi oznakowania w alfabecie Braila. Dom dysponuje schodołazem gąsienicowym przystosowanym do pokonywania stopni schodowych przez osoby niepełnosprawne, na wózkach inwalidzkich.

7. Dom prowadzi trzy mieszkania chronione:

- w budynku parterowym przy ul. A. Chmielowskiego 6a, wejście z poziomu podwórka,
- w budynku przy ul. Karłowicza 1/3, wejście z klatki schodowej, bez windy,
- w budynku przy ul. Ludwisarzy 22 – z wewnętrzną platformą dla osób z niepełnosprawnością.

Informacje ogólne dotyczące dostępności architektonicznej

Dom dysponuje dwoma przenośnymi pętlami indukcyjnymi.

Dom nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego.

**Tekst w języku migowym**